

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	01/07/2017	Fecha UTC:	01/07/2017
Hora local:	11.00	Hora UTC:	16.00
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeródromo Villa General Belgrano (Provincia de Córdoba)		
Ubicación:	31° 58' 00" S - 64° 33' 50" W		
Elevación (ft):	2549		
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:			
<i>Durante la fase de aterrizaje la aeronave experimentó un contacto anormal con la pista, lo que ocasionó daños en la misma.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				2		2
Total				2		2

Aeronave N° 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Tecnam		
Modelo:	P 2002 Sierra	S/N:	
Operador:	--		
Propietario:	Aerotec Argentina S.A.		
Matrícula:	LV-S043		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:	Argentina		
Daños a la aeronave:	De Importancia -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	--
Mercancías peligrosas:	--
Fase de vuelo:	Aterrizaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Recreación
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeródromo Coronel Olmedo (Pcia. de Córdoba)
Lugar de destino:	Aeródromo Villa General Belgrano (Pcia. de Córdoba)