

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	09/02/2016	Fecha UTC:	09/02/2016
Hora local:	17.20	Hora UTC:	20.20
Clasificación del suceso:	Intervención		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeródromo de San Fernando		
Ubicación:	0 ' " S - 0 ' " W		
Elevación (ft):			
Condiciones meteorológicas:	VMC		

Reseña del Suceso:


La aeronave sufrió pinchadura de neumático izquierdo del tren principal en rodaje luego de aterrizar- El suceso no requirió mayor intervención y se dictaminó archivar las actuaciones bajo la figura de "Intervención" – IDAJ

Nº 09 – 17/02/2016

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo						
Total				-		-

Aeronave Nº 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Cessna		
Modelo:	C-172	S/N:	
Operador:			
Propietario:			
Matrícula:	LV-CYW		
Licencia de piloto al mando:			
Nacionalidad de tripulación:	Arg		

Nacionalidad de pasajeros:	Arg
Daños a la aeronave:	Ninguno - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Rodaje
Tipo de operación:	Desconocido - [REDACTED]
Alcance de operación:	
Lugar de origen:	Morón
Lugar de destino:	