

<b>País del suceso:</b> Argentina			
<b>Organismo AIG responsable de la investigación:</b>		JIAAC	
<b>Teléfono de contacto:</b>	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	<b>E-mail:</b>	info@jiaac.gob.ar

<b>Fecha local:</b>	04/01/2018	<b>Fecha UTC:</b>	04/01/2018
<b>Hora local:</b>	10.20	<b>Hora UTC:</b>	13.20
<b>Clasificación del suceso:</b>	Accidente		
<b>Alcance de la investigación:</b>			
<b>Lugar del suceso:</b>	Zona rural San Jaime de la Frontera (Pcia. Entre Ríos)		
<b>Ubicación:</b>	30° 18' 43" S - 58° 24' 57" W		
<b>Elevación (ft):</b>	255		
<b>Condiciones meteorológicas:</b>			
<b>Reseña del Suceso:</b>			
<i>Durante el despegue y posterior al mismo la aeronave experimentó una falla en la planta motriz, por lo que el piloto decidió realizar un aterrizaje de emergencia. La aeronave tomó contacto con el terreno y, posteriormente, embistió un obstáculo quedando en posición invertida.</i>			

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
<b>Total</b>				1		1

<b>Aeronave N° 1:</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">             Imagen de aeronave           </div>		
<b>Tipo de aeronave:</b>	Avión		
<b>Fabricante:</b>	Grumman		
<b>Modelo:</b>	G-164-A	<b>S/N:</b>	
<b>Operador:</b>			
<b>Propietario:</b>	Aeroposta Rural S.R.L.		
<b>Matrícula:</b>	LV-ZMA		
<b>Licencia de piloto al mando:</b>	PCA		
<b>Nacionalidad de tripulación:</b>	Argentina		
<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>			

\* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

<b>Daños a la aeronave:</b>	De Importancia - [REDACTED]
<b>Otros daños:</b>	[REDACTED]
<b>Mercancías peligrosas:</b>	[REDACTED]
<b>Fase de vuelo:</b>	Ascenso inicial
<b>Tipo de operación:</b>	Trabajo aéreo - Agrícola
<b>Alcance de operación:</b>	Nacional
<b>Lugar de origen:</b>	[REDACTED]
<b>Lugar de destino:</b>	[REDACTED]