

<b>País del suceso:</b> Argentina			
<b>Organismo AIG responsable de la investigación:</b>		JIAAC	
<b>Teléfono de contacto:</b>	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	<b>E-mail:</b>	info@jiaac.gob.ar

<b>Fecha local:</b>	14/01/2018	<b>Fecha UTC:</b>	14/01/2018
<b>Hora local:</b>	15.20	<b>Hora UTC:</b>	18.20
<b>Clasificación del suceso:</b>	Accidente		
<b>Alcance de la investigación:</b>			
<b>Lugar del suceso:</b>	Aeroclub San Juan (Provincia de San Juan)		
<b>Ubicación:</b>	31° 36' 11" S - 68° 32' 50" W		
<b>Elevación (ft):</b>	2083		
<b>Condiciones meteorológicas:</b>			
<b>Reseña del Suceso:</b>			
<i>Durante la fase de ascenso, y estando aún enganchado al remolcador, se abrió la cúpula del planeador por lo que el piloto decidió regresar a la pista. Durante el aterrizaje se retrajo el tren.</i>			

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
<b>En superficie</b>						
<b>A bordo</b>				1		1
<b>Total</b>				1		1

<b>Aeronave N° 1:</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">             Imagen de aeronave           </div>		
<b>Tipo de aeronave:</b>	Planeador		
<b>Fabricante:</b>	Schempp-Hirth		
<b>Modelo:</b>	CS 11-75 L	<b>S/N:</b>	
<b>Operador:</b>			
<b>Propietario:</b>	Centro Aviación Civil San Juan		
<b>Matrícula:</b>	LV-DLI		
<b>Licencia de piloto al mando:</b>	PPL		
<b>Nacionalidad de tripulación:</b>	Argentina		
<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>			
<b>Daños a la aeronave:</b>	Menor -		

\* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

<b>Otros daños:</b>	█
<b>Mercancías peligrosas:</b>	█
<b>Fase de vuelo:</b>	Ascenso inicial
<b>Tipo de operación:</b>	Operaciones no comerciales - Recreación
<b>Alcance de operación:</b>	Nacional
<b>Lugar de origen:</b>	█
<b>Lugar de destino:</b>	█