

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	01/09/2017	Fecha UTC:	01/09/2017
Hora local:	13.30	Hora UTC:	16.30
Clasificación del suceso:	Incidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Zona Rural Cañada de Gómez (Pcia. de Santa Fe)		
Ubicación:	32° 47' 41" S - 61° 19' 20" W		
Elevación (ft):	290		
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:			
<i>Durante la fase de ascenso la aeronave sufrió pérdida total de potencia, lo que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				2		2
Total				2		2

Aeronave N° 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Piper		
Modelo:	PA38-112	S/N:	
Operador:	--		
Propietario:	Flying Time Escuela de Vuelo		
Matrícula:	LV-OIC		
Licencia de piloto al mando:	IV		
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	Ninguno -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	--
Mercancías peligrosas:	--
Fase de vuelo:	Ascenso inicial
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Vuelo de instrucción
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeródromo Cañada de Gómez (Pcia. de Santa Fe)
Lugar de destino:	Aeropuerto Internacional de Rosario (Pcia. de Santa Fe)