

<b>País del suceso:</b> Argentina			
<b>Organismo AIG responsable de la investigación:</b>		JIAAC	
<b>Teléfono de contacto:</b>	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	<b>E-mail:</b>	info@jiaac.gob.ar

<b>Fecha local:</b>	05/09/2017	<b>Fecha UTC:</b>	05/09/2017
<b>Hora local:</b>	11.35	<b>Hora UTC:</b>	14.35
<b>Clasificación del suceso:</b>	Incidente		
<b>Alcance de la investigación:</b>			
<b>Lugar del suceso:</b>	Zona Rural Valle del Conlara (Pcia. de San Luis)		
<b>Ubicación:</b>	32° 26' 04" S - 65° 09' 47" W		
<b>Elevación (ft):</b>	1925		
<b>Condiciones meteorológicas:</b>			
<b>Reseña del Suceso:</b>			
<i>Durante la fase de crucero el piloto detectó humo en la cabina proveniente del equipo de VHF, por lo que decidió aterrizar por precaución.</i>			

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
<b>En superficie</b>						
<b>A bordo</b>				1		1
<b>Total</b>				1		1

**Aeronave N° 1:**



<b>Tipo de aeronave:</b>	Avión		
<b>Fabricante:</b>	Cessna		
<b>Modelo:</b>	C-172N	<b>S/N:</b>	
<b>Operador:</b>			
<b>Propietario:</b>	Gobierno de la Provincia de San Luis		
<b>Matrícula:</b>	LV-COB		
<b>Licencia de piloto al mando:</b>	PPA		
<b>Nacionalidad de tripulación:</b>	Argentina		
<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>			
<b>Daños a la aeronave:</b>	Ninguno -		

\* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

<b>Otros daños:</b>	█
<b>Mercancías peligrosas:</b>	█
<b>Fase de vuelo:</b>	Ruta
<b>Tipo de operación:</b>	Operaciones no comerciales - Recreación
<b>Alcance de operación:</b>	Nacional
<b>Lugar de origen:</b>	█
<b>Lugar de destino:</b>	█