JIAAC INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD AÉREA

INFORME BASICO

Fecha Publicación: 13/10/2017

País del suceso: Argentina				
Organismo AIG respons	sable de la investigación:	JIAAC		
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar	

Fecha local:	11/10/2017	Fecha UTC:	11/10/2017
Hora local:	16.55	Hora UTC:	19.55
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Zona Rural cercana a Tacural (Pcia. Santa Fe)		
Ubicación:	30° 50′ 03″ S - 61° 34	l' 41" W	
Elevación (ft):	321		
Condiciones meteorológicas:			

Reseña del Suceso:

Durante la fase de aproximación de un vuelo de traslado, la aeronave colisionó contra cables de una línea de alta tensión, ocasionando su impacto en un lote de pastura.

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo	1					1
Total	1					1

Aeronave Nº 1:	Imagen de aeronave		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Piper		
Modelo:	PA-32-260	S/N:	
Operador:	Aeroclub Sunchales		
Propietario:	Aeroclub Sunchales		
Matrícula:	LV-IOL		
Licencia de piloto al mando:	PCA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	Destruido -		

^{*} La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Aproximación
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Privado
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	

^{*} La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.