

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	16/10/2017	Fecha UTC:	16/10/2017
Hora local:	18.00	Hora UTC:	21.00
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Ad. La Plata (Bs As)		
Ubicación:	34 ° 58 ' 54" S - 57 ° 53' 61" W		
Elevación (ft):	72		
Condiciones meteorológicas:	VMC		

Reseña del Suceso:

En rodaje sobre pista en desuso, la aeronave impacta con el ala izquierda contra arbustos, lo que le provoca un giro brusco hacia ese costado. Ello hace que el ala derecha toque el suelo, provocándole daños de importancia.

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				2		2
Total				2		2

Aeronave Nº 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Tecnam		
Modelo:	P 2002 F	S/N:	
Operador:	SKY Flight SRL		
Propietario:			
Matrícula:	LV-GPQ		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:	Arg		
Nacionalidad de pasajeros:			

Daños a la aeronave:	De Importancia - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Rodaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Recreación
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	

ANEXO I

Nota: Para suceso que involucran más de un aeronave.

Aeronave Nº 2:

Imagen de
aeronave

Tipo de aeronave:			
Fabricante:			
Modelo:		S/N:	
Operador:			
Propietario:			
Matrícula:			
Licencia de piloto al mando:			
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:		-	
Mercancías peligrosas:			
Fase de vuelo:			
Tipo de operación:		-	
Alcance de operación:			
Lugar de origen:			
Lugar de destino:			