

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	31/10/2017	Fecha UTC:	31/10/2017
Hora local:	16:20	Hora UTC:	19:20
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Ad San Fernando (Bs As)		
Ubicación:	34 ° 27 ' 18 " S - 58 ° 35 ' 29 " W		
Elevación (ft):	10		
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:			
Contacto de la hélice contra la pista durante la carrera de aterrizaje, debido a la retracción del tren de nariz. Piloto aplicó potencia para nuevo circuito y aterrizaje de emergencia.			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				2		2
Total				2		2

Aeronave N° 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Beechcraft		
Modelo:	Bonanza B 33	S/N:	
Operador:			
Propietario:			
Matrícula:	LV-GRQ		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	De Importancia -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Aterrizaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Privado
Alcance de operación:	
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	San Fernando

ANEXO I

Nota: Para suceso que involucran más de un aeronave.

Aeronave Nº 2:

Imagen de
aeronave

Tipo de aeronave:			
Fabricante:	■		
Modelo:	■	S/N:	■
Operador:	■		
Propietario:	■		
Matrícula:	■		
Licencia de piloto al mando:	■		
Nacionalidad de tripulación:	■		
Nacionalidad de pasajeros:	■		
Daños a la aeronave:	■ - ■		
Mercancías peligrosas:	■		
Fase de vuelo:			
Tipo de operación:	■ - ■		
Alcance de operación:			
Lugar de origen:	■		
Lugar de destino:	■		