

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	28/01/2016	Fecha UTC:	28/01/2016
Hora local:	15.45	Hora UTC:	18.45
Clasificación del suceso:	Intervención		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeropuerto Int de Tucumán		
Ubicación:	0 ' " S - 0 ' " W		
Elevación (ft):			
Condiciones meteorológicas:	Desconocido		

Reseña del Suceso:

Posterior al aterrizaje y durante rodaje en pista, se produce desvío de trayectoria por sobre control, deteniéndose sobre la misma – El suceso no requirió mayor intervención y se dictaminó archivar las actuaciones bajo la figura de “Intervención” – IDAJ Nº 11 – 26/02/16

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo						
Total				1		1

Aeronave Nº 1:

Imagen de aeronave

Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Aeronca Champion		
Modelo:	7EC	S/N:	
Operador:			
Propietario:	Aeroclub Tucumán		
Matrícula:	LV-FXG		
Licencia de piloto al mando:			

Nacionalidad de tripulación:	Arg
Nacionalidad de pasajeros:	Arg
Daños a la aeronave:	Ninguno - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Rodaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Instrucción
Alcance de operación:	
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	