

<b>País del suceso:</b> Argentina			
<b>Organismo AIG responsable de la investigación:</b>		JIAAC	
<b>Teléfono de contacto:</b>	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	<b>E-mail:</b>	info@jiaac.gob.ar

<b>Fecha local:</b>	29/11/2017	<b>Fecha UTC:</b>	29/11/2017
<b>Hora local:</b>	18:10	<b>Hora UTC:</b>	21:10
<b>Clasificación del suceso:</b>	Incidente		
<b>Alcance de la investigación:</b>			
<b>Lugar del suceso:</b>	En vuelo desde provincia Córdoba a Tucumán		
<b>Ubicación:</b>	° ' " S - ° ' " W		
<b>Elevación (ft):</b>			
<b>Condiciones meteorológicas:</b>	Desconocido		
<b>Reseña del Suceso:</b>			
<i>En vuelo desde el Aerop Internacional Córdoba con destino al Aeropuerto de Tucumán, la aeronave recibe granizo en vuelo.</i>			

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
<b>En superficie</b>						
<b>A bordo</b>				X		X
<b>Total</b>				X		X

**Aeronave N° 1:**

Imagen de aeronave

<b>Tipo de aeronave:</b>	Avión		
<b>Fabricante:</b>	Embraer		
<b>Modelo:</b>	EMB 190	<b>S/N:</b>	
<b>Operador:</b>	Austral Líneas Aéreas SA.		
<b>Propietario:</b>	Austral Líneas Aéreas SA.		
<b>Matrícula:</b>	LV-CET		
<b>Licencia de piloto al mando:</b>			
<b>Nacionalidad de tripulación:</b>	Argentina		
<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>			
<b>Daños a la aeronave:</b>	Menor -		

<b>Otros daños:</b>	
<b>Mercancías peligrosas:</b>	
<b>Fase de vuelo:</b>	Ascenso inicial
<b>Tipo de operación:</b>	Transporte aéreo comercial - Regular
<b>Alcance de operación:</b>	Nacional
<b>Lugar de origen:</b>	Aerop Internacional Córdoba
<b>Lugar de destino:</b>	Aeropuerto de Tucumán