

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	08/12/2017	Fecha UTC:	08/12/2017
Hora local:	19:30	Hora UTC:	22:30
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:	Nac.		
Lugar del suceso:	Zona Rural aledaña a localidad de Villa Rumipal (Prov. Córdoba)		
Ubicación:	32° 11' 00" S - 64° 29' 28" W		
Elevación (ft):	0		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>En fase de despegue el piloto observa importante disminución de potencia que le impide continuar el vuelo. Luego de maniobra de recuperación toma rumbo a inicial de pista, sobrevolando espejo de agua, momento en que el motor se detiene, provocando el impacto contra barranca del dique.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo						
Total				1		1

Aeronave N° 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Cessna		
Modelo:	A 150 M	S/N:	
Operador:			
Propietario:			
Matrícula:	LV-CVN		
Licencia de piloto al mando:	PCA		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Nacionalidad de tripulación:	Arg
Nacionalidad de pasajeros:	
Daños a la aeronave:	De Importancia -
Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Despegue
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales -
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Ad Villa Rumipal (Cba)
Lugar de destino:	