

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	15/08/2016	Fecha UTC:	15/08/2016
Hora local:	18.30	Hora UTC:	21.30
Clasificación del suceso:	Intervención		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeropuerto de Ezeiza (Pcia de Buenos Aires)		
Ubicación:	34 ° 49 ' 20 " S - 58 ° 32 ' 16 " W		
Elevación (ft):	72		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>En vuelo de crucero, detención del motor debido a pérdida de aceite. Aterrizaje sin mayor novedad. Se dictaminó archivar las actuaciones bajo la figura de "Intervención" – NOTA IDAJ N° 43 – 09/09/16</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				5		5
Total				5		5

Aeronave N° 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Cessna		
Modelo:	337-H	S/N:	
Operador:			
Propietario:			
Matrícula:	LV-MNZ		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:			

Nacionalidad de pasajeros:	
Daños a la aeronave:	Menor - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Ruta
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Privado
Alcance de operación:	
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	