

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	26/08/2018	Fecha UTC:	26/08/2018
Hora local:	12.30	Hora UTC:	15.30
Clasificación del suceso:	Incidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Campo lindero al Aeropuerto Regional Villa María (Pcia. de Córdoba)		
Ubicación:	32° 19' 44" S - 63° 13' 35" W		
Elevación (ft):	663		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>Durante la fase de maniobras el motor de la aeronave experimentó pérdida de potencia por lo que el piloto aterrizó de emergencia.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave N° 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Piper		
Modelo:	J3-C	S/N:	
Operador:			
Propietario:	Santiago Andrés Fernández		
Matrícula:	LV-NDF		
Licencia de piloto al mando:	PCA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			

Daños a la aeronave:	Menor - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Maniobras
Tipo de operación:	Trabajo aéreo - Publicidad
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeropuerto Regional Villa María (Pcia. de Córdoba)
Lugar de destino:	Aeropuerto Regional Villa María (Pcia. de Córdoba)