

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	04/02/2016	Fecha UTC:	04/02/2016
Hora local:	13.10	Hora UTC:	16.10
Clasificación del suceso:	Intervención		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeropuerto de Resistencia – (Pcia de Chaco)		
Ubicación:	0 ' " S - 0 ' " W		
Elevación (ft):			
Condiciones meteorológicas:	Desconocido		
Reseña del Suceso:			
<p><i>En vuelo desde Iguazú a Salta, tripulación percibe olor a combustible y procede a aterrizar por precaución en el Aeropuerto Int de Resistencia – Luego de recibir el RTV y de realizarse una investigación preliminar se dictaminó archivar las actuaciones bajo la figura de “Intervención” – IDAJ Nº 52 – 06/12/16</i></p>			

Lesiones a personas:						
	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo						
Total				-----		-----

Aeronave Nº 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Embraer		
Modelo:	E-90	S/N:	
Operador:			
Propietario:	Austral Líneas Aéreas		
Matrícula:	LV-FPS		
Licencia de piloto al mando:	TLA		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Nacionalidad de tripulación:	Arg
Nacionalidad de pasajeros:	
Daños a la aeronave:	Ninguno -
Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Ruta
Tipo de operación:	Transporte aéreo comercial -
Alcance de operación:	
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	