

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	08/10/2016	Fecha UTC:	08/10/2016
Hora local:	19.00	Hora UTC:	22.00
Clasificación del suceso:	Intervención		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aed San Martín (Pcia. de Mendoza)		
Ubicación:	33 ° 03' 46 " S - 68° 30 ' 25" W		
Elevación (ft):	1800		
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:			
<i>Pérdida de control de la aeronave y posterior excursión de pista. Sin daños en la aeronave ni lesionados. Se dictaminó archivar las actuaciones bajo la figura de Intervención. IDAJ N° 50 – 25/10/2016.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave N° 1:			
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Aero Boero		
Modelo:	180 RVR	S/N:	
Operador:	--		
Propietario:	Aeroclub San Martín		
Matrícula:	LV-AOX		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:	--		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Daños a la aeronave:	Ninguno - --
Otros daños:	--
Mercancías peligrosas:	--
Fase de vuelo:	Aterrizaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Vuelo privado
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	