

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	07/11/2016	Fecha UTC:	07/11/2016
Hora local:	11:15	Hora UTC:	14:15
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeródromo de Esquina – Pcia de Corrientes		
Ubicación:	30° 02' 58" S - 59° 32' 02" W		
Elevación (ft):	128		
Condiciones meteorológicas:	VMC		

Reseña del Suceso:

Posterior al despegue piloto advierte caída de potencia en motor derecho y posterior detención total. Aterrizaje en EGA sobre remanente de pista disponible. Aeronave traspasa franja de seguridad e impacta contra el alambrado perimetral, deteniéndose en una calle lindera. Piloto ileso, abandonó la aeronave por sus propios medios.

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave Nº 1:



Img en de aeronave

Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Piper		
Modelo:	PA 30	S/N:	
Operador:			
Propietario:	Aéreos Privados Sociedad de Responsabilidad Limitada		
Matrícula:	LV-IJX		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:	Arg		

Nacionalidad de pasajeros:	█
Daños a la aeronave:	Menor - █
Otros daños:	█
Mercancías peligrosas:	█
Fase de vuelo:	Aterrizaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - █
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	█
Lugar de destino:	█

ANEXO I

Nota: Para suceso que involucran más de un aeronave.

Aeronave Nº 2:

Imagen de
aeronave

Tipo de aeronave:			
Fabricante:			
Modelo:		S/N:	
Operador:			
Propietario:			
Matrícula:			
Licencia de piloto al mando:			
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:		-	
Mercancías peligrosas:			
Fase de vuelo:			
Tipo de operación:		-	
Alcance de operación:			
Lugar de origen:			
Lugar de destino:			