

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	10/02/2017	Fecha UTC:	10/02/2017
Hora local:	16:00	Hora UTC:	19:00
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Zona Rural San Javier – Pcia de Santa Fe		
Ubicación:	30° 23' 21.4" S - 59° 57' 14.3" W		
Elevación (ft):	85		
Condiciones meteorológicas:	VMC		

Reseña del Suceso:

En vuelo de aviación general, para trabajo aéreo de fumigación, aeronave experimenta un descenso sin poder cambiar de actitud. Impacta con tren de aterrizaje en un montículo y toma contacto con el terreno, desplazándose aprox 50 m para luego incendiarse. El piloto logra salir por sus propios medios, ileso.

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave Nº 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Grumman		
Modelo:	G164A	S/N:	
Operador:	Pedro Marcelo Aguirre		
Propietario:			
Matrícula:	LV-WOW		
Licencia de piloto al mando:	PAA		
Nacionalidad de tripulación:	Arg		

Nacionalidad de pasajeros:	██████
Daños a la aeronave:	Destruído - ██████
Otros daños:	██████
Mercancías peligrosas:	██████
Fase de vuelo:	Despegue
Tipo de operación:	Trabajo aéreo - Agrícola
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	██████
Lugar de destino:	██████

