


País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	17/03/2016	Fecha UTC:	17/03/2016
Hora local:	15.30	Hora UTC:	18.30
Clasificación del suceso:	Intervención		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeródromo de Morón – (Pcia Bs As)		
Ubicación:	0 ' " S - 0 ' " W		
Elevación (ft):			
Condiciones meteorológicas:	Desconocido		
Reseña del Suceso:			
<i>Pinchadura de neumático de rueda izquierda trasera en calle de rodaje "A" ingresando a Cabecera 02 – El suceso no requirió mayor intervención y se archivaron actuaciones bajo la figura de "Intervención" – IDAJ N° 19 – 22/03/16</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo						
Total				1		1

Aeronave N° 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Piper		
Modelo:	PA-38	S/N:	
Operador:			
Propietario:			
Matrícula:	LV-MRF		
Licencia de piloto al mando:			
Nacionalidad de tripulación:			

Nacionalidad de pasajeros:	
Daños a la aeronave:	Ninguno - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Rodaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales -
Alcance de operación:	
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	