

<b>País del suceso:</b> Argentina			
<b>Organismo AIG responsable de la investigación:</b>		JIAAC	
<b>Teléfono de contacto:</b>	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	<b>E-mail:</b>	info@jiaac.gob.ar

<b>Fecha local:</b>	25/02/2018	<b>Fecha UTC:</b>	25/02/2018
<b>Hora local:</b>	19.30	<b>Hora UTC:</b>	22.30
<b>Clasificación del suceso:</b>	Accidente		
<b>Alcance de la investigación:</b>	Nacional		
<b>Lugar del suceso:</b>	Villa El Chocón - Neuquén		
<b>Ubicación:</b>	39 ° 16 ' 00 " S – 068 ° 49 ' 00 " W		
<b>Elevación (ft):</b>	1292		
<b>Condiciones meteorológicas:</b>	VMC		
<b>Reseña del Suceso:</b>			
<i>Vuelo de instrucción, en fase de ascenso luego de práctica de aproximación, se produce posible pérdida de potencia en el motor, sin poder mantener línea de vuelo. Se realiza aterrizaje de emergencia en un campo no preparado.</i>			

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
<b>En superficie</b>						
<b>A bordo</b>			2			2
<b>Total</b>			2			2

<b>Aeronave N° 1:</b>			
<b>Tipo de aeronave:</b>	Avión		
<b>Fabricante:</b>	Petrel		
<b>Modelo:</b>	912i	<b>S/N:</b>	
<b>Operador:</b>	ANAC		
<b>Propietario:</b>			
<b>Matrícula:</b>	LV-FUY		
<b>Licencia de piloto al mando:</b>	IVA		
<b>Nacionalidad de tripulación:</b>	Arg		

\* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>	██████████
<b>Daños a la aeronave:</b>	De Importancia - ██████████
<b>Otros daños:</b>	██████████
<b>Mercancías peligrosas:</b>	██████████
<b>Fase de vuelo:</b>	Ascenso inicial
<b>Tipo de operación:</b>	Operaciones no comerciales - Instrucción
<b>Alcance de operación:</b>	Nacional
<b>Lugar de origen:</b>	LAD Villa El Chocón (Neuquén)
<b>Lugar de destino:</b>	██████████