

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	31/01/2020	Fecha UTC:	31/01/2020
Hora local:	15.38	Hora UTC:	18.38
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeródromo Cañuelas (Provincia de Buenos Aires)		
Ubicación:	35° 6' 16" S - 58° 43' 40" W		
Elevación (ft):	112		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>Durante un vuelo de entrenamiento, en el ascenso inicial, se produjo una pérdida de control en vuelo con posterior impacto contra el terreno.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo	2					2
Total	2					2

Aeronave Nº 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Tecnam		
Modelo:	P2002 Sierra	S/N:	
Operador:	18 Cañuelas		
Propietario:	Aerotec Argentina S.A.		
Matrícula:	LV-S014		
Licencia de piloto al mando:			
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	Destruído -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Ascenso inicial
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Entrenamiento
Alcance de operación:	
Lugar de origen:	Aeródromo Cañuelas (Provincia de Buenos Aires)
Lugar de destino:	Aeródromo Cañuelas (Provincia de Buenos Aires)