

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	26/12/2018	Fecha UTC:	26/12/2018
Hora local:	15.00	Hora UTC:	18.00
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Zona rural General Campos (Provincia de Entre Ríos)		
Ubicación:	31° 30' 51" S - 58° 28' 15" W		
Elevación (ft):	150		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>La aeronave experimentó la detención del motor realizando un viraje, por lo que el piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave Nº 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Airtractor		
Modelo:	401-B	S/N:	
Operador:	Marcelo Alejandro de Dio		
Propietario:	SAMAVE S.R.L.		
Matrícula:	LV-WOD		
Licencia de piloto al mando:	AER		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	De Importancia -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Maniobras
Tipo de operación:	Trabajo aéreo - Agrícola
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Pista eventual, arrocera El Paisanito (Provincia de Entre Ríos)
Lugar de destino:	Pista eventual, arrocera El Paisanito (Provincia de Entre Ríos)