

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
9109789-20	ACCIDENTE	10/02/20	10:10

Lugar	AD La Puntilla							
Provincia	Mendoza							
Coordenadas geográficas	32°	56'	53"	S	68°	51'	55"	W
Elevación / Altitud / FL	2.897 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2
Luego del despegue, durante el ascenso inicial, el motor se detuvo y el piloto realizó un aterrizaje de emergencia.				

Aeronave		Nº	1	MATRÍCULA		LV-S077	
Tipo	Avión		Marca	Tecnam	Modelo	P2002 Sierra	
Nº Serie	554		PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia	
Propietario	Privado						
Operador	Privado						

Itinerario	FASE DE VUELO			ASCENSO INICIAL	
Lugar de Salida	Aeródromo La Puntilla			Código	DOP
Lugar de Destino	Aeródromo La Puntilla			Código	DOP
Duración Vuelo	00:01	Nº Vuelo	1	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Instrucción				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	1	0	0	1
Leves	1	0	0	1
Ninguna	0	0	0	0
Total	2	0	0	2