

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
12608640-20	ACCIDENTE	23/02/20	10:30

Lugar								
Gobernador Andonaegui								
Provincia								
Buenos Aires								
Coordenadas geográficas								
34°	13'	36"	S	59°	20'	7"	W	
Elevación / Altitud / FL								
FL 70								

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2	FUEL
<p>Durante un vuelo de aviación general, la aeronave experimentó una pérdida de potencia en ambos motores con posterior detención. Como consecuencia de ello, la tripulación realizó un aterrizaje de emergencia en un campo no preparado.</p>					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-GVG	
Tipo	Avión	Marca	Beechcraft	Modelo	BE-58
Nº Serie	TH-405	PMD	2251-5700 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			EN RUTA / CRUCERO	
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional Islas Malvinas			Código	SAAR
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional San Fernando			Código	SADF
Duración Vuelo	00:50	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Traslado				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	4	0	6
Total	2	4	0	6