



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
13475674-20	INCIDENTE GRAVE	01/03/20	17:35

Lugar	Aeropuerto Neuquén / Pte. Perón (SAZN)						
Provincia	Neuquén						
Coordenadas geográficas	38°	56'	56"	S	68°	9'	21" W
Elevación / Altitud / FL	FL 350						

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
En un vuelo comercial regular (AU 2667), durante la fase de crucero, a nivel de vuelo 350, se produjo una aparente falla en el sistema de presurización, pérdida de presión de cabina y posterior procedimiento de emergencia. La tripulación realizó un desvío hacia el aeropuerto de Neuquén. El aterrizaje se realizó sin inconvenientes.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-CIF
Tipo	Avión	Marca	Embraer	Modelo E-190
Nº Serie	19000421	PMD	27001-272000 kg	Daños Ninguno
Propietario	Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.			
Operador	Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A.			

Itinerario	FASE DE VUELO	EN RUTA / CRUCERO	
Lugar de Salida	Aeropuerto de Bariloche	Código	SAZS
Lugar de Destino	Aeroparque Jorge Newbery	Código	SABE
Duración Vuelo	01:25	Nº Vuelo AU2667	MET VMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular		

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	5	88	0	93
Total	5	88	0	93