

Informe de Intervención

Sucesos Aeronáuticos



Fallo de sistema/componente (no del grupo motor)

Privado

Antara A, LV-X578

Canal Santa María, Río Paraná de Las Palmas, Buenos Aires

13 de agosto de 2020

53714015/2020



Ministerio de Transporte
Argentina

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 31 de Agosto de 2020

Referencia: LV-X578 - Traslado de actuaciones para su archivo

En atención de lo analizado por los investigadores designados para llevar a cabo la investigación técnica del suceso ocurrido el pasado 13 de agosto del corriente, a la aeronave Antara A, matrícula LV-X578, en el Canal Santa María, a 500 metros del Río Paraná de las Palmas, provincia de Buenos Aires; teniendo en cuenta las características del mismo, las condiciones que presentó la aeronave luego de éste, esta Dirección Nacional considera pertinente no avanzar en la investigación debido a que la ocurrencia no representa afectación de índole alguna para la seguridad operacional.

Por lo anteriormente expuesto se da traslado de las actuaciones para su archivo.



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
53714015/20	INTERVENCIÓN	13/08/2020	19:00

Lugar	Canal Santa María a 500m del Rio Paraná de Las Palmas						
Provincia	Buenos Aires						
Coordenadas geográficas	34°	12'	39"	S	58°	50'	11" W
Elevación / Altitud / FL	ft						

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	OTHR	2
Durante una prueba en pista sin intención de vuelo, en el aeródromo de Belén de Escobar, la aeronave despegó y posteriormente el piloto realizó un acuatizaje en un canal próximo al aeródromo				

Aeronave		Nº		MATRÍCULA		LV-X578	
Tipo	Avión		Marca	Antara	Modelo	A	
Nº Serie	001-001		PMD	0 – 22560kg	Daños	Leves	
Propietario	Privado						
Operador	Privado						

Itinerario	FASE DE VUELO		En Ruta	
Lugar de Salida	Aeródromo Escobar			Código LEN
Lugar de Destino				Código
Duración Vuelo		Nº Vuelo		MET VMC
Tipo de Operación	Aviación general – De prueba			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1