

Informe de Intervención Sucesos Aeronáuticos



Fallo de sistema/componente (no del grupo motor)

Aeroclub San Martín

Tecnam P-92, LV-S029

Aeropuerto Río Cuarto, Córdoba

23 de noviembre de 2020

81115981/2020



Ministerio de Transporte
Argentina

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 15 de Diciembre de 2020

Referencia: LV-S029 - Traslado de actuaciones para su archivo

En atención de lo analizado por los investigadores designados para llevar a cabo la investigación técnica del suceso ocurrido el 23 de noviembre de 2020, a la aeronave Tecnam P92, matrícula LV-S029, en el Aeropuerto de Río Cuarto, provincia de Córdoba; teniendo en cuenta las características del mismo, las condiciones que presentó la aeronave luego de éste, esta Dirección Nacional considera pertinente no avanzar en la investigación debido a que la ocurrencia no representa afectación de índole alguna para la seguridad operacional.

Por lo anteriormente expuesto se da traslado de las actuaciones para su archivo.



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
81115981/20	INTERVENCIÓN	23/11/2020	12:10

Lugar	Aeropuerto Rio Cuarto							
Provincia	Córdoba							
Coordenadas geográficas	33°	05'	07"	S	64°	15'	41"	W
Elevación / Altitud / FL	1381ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
En un vuelo de aviación general, durante la fase de rodaje produjo la falla del neumático del tren de aterrizaje principal derecho.				

Aeronave	Nº		MATRÍCULA	LV-S029	
Tipo	Avión	Marca	Tecnam	Modelo	P92 Echo Cla
Nº Serie	1539	PMD	0 – 2250kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Rodaje			
Lugar de Salida	Aeródromo Cañada de Gómez			Código	GOM
Lugar de Destino	Aeroclub San Martin			Código	
Duración Vuelo		Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General – Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	1	1	0	2
Ninguna	1	1	0	2
Total	0	0	0	0