



| ID | INFORME BÁSICO | FECHA | HORA UTC |
|---------------|----------------|------------|----------|
| 84943777/2020 | ACCIDENTE | 05/12/2020 | 19:40 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|
| Lugar | Aeródromo Cañuelas | | | | | | | |
| Provincia | Buenos Aires | | | | | | | |
| Coordenadas geográficas | 35° | 06' | 42" | S | 58° | 43' | 35" | W |
| Elevación / Altitud / FL | 98ft | | | | | | | |

| Reseña | CATEGORÍA DE SUCESO | 1 | ARC | 2 |
|---|---------------------|---|-----|---|
| Durante un vuelo de entrenamiento, en la fase de aterrizaje, la puntera del ala derecha del planeador hizo contacto con el terreno. El planeador pivotó sobre el ala y se desprendió el empenaje de cola. | | | | |

| Aeronave | | Nº | MATRÍCULA | | LV-DEY |
|--------------------|-----------|--------------|------------|---------------|-----------|
| Tipo | Planeador | Marca | Schleicher | Modelo | KA6-CR |
| Nº Serie | 6087 | PMD | 0 – 2250kg | Daños | Destruida |
| Propietario | Privado | | | | |
| Operador | Privado | | | | |

| Itinerario | FASE DE VUELO | | Aterrizaje | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-----|
| Lugar de Salida | Aeródromo Cañuelas | | Código | CNA |
| Lugar de Destino | Aeródromo Cañuelas | | Código | CNA |
| Duración Vuelo | | Nº Vuelo | MET | VMC |
| Tipo de Operación | Aviación General - Entrenamiento | | | |

| Lesiones | Tripulación | Pasajeros | Otros | Total |
|-----------------|-------------|-----------|-------|-------|
| Mortales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ninguna | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 |