

Informe de Intervención Sucesos Aeronáuticos



Fallo de sistema/componente (no del grupo motor)

Privado

Pipistrel Alpha Trainer, PU-MPR

Aeropuerto Internacional San Fernando, Buenos Aires

19 de diciembre de 2020

88987466/2020



Ministerio de Transporte
Argentina

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 22 de Diciembre de 2020

Referencia: PU-MPR - Traslado de actuaciones para su archivo

En atención de lo analizado por los investigadores designados para llevar a cabo la investigación técnica del suceso ocurrido el 19 de diciembre de 2020, a la aeronave Pipistrel Trainer, matrícula PU-MPR, en el Aeropuerto Internacional de San Fernando, provincia de Buenos Aires; teniendo en cuenta las características del mismo, las condiciones que presentó la aeronave luego de éste, esta Dirección Nacional considera pertinente no avanzar en la investigación debido a que la ocurrencia no representa afectación de índole alguna para la seguridad operacional.

Por lo anteriormente expuesto se da traslado de las actuaciones para su archivo.



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
88987466/20	INTERVENCIÓN	19/12/2020	16:30

Lugar	Aeropuerto Inter. San Fernando							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	27'	18"	S	58°	35'	29"	W
Elevación / Altitud / FL	10ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
Durante un vuelo de aviación general, en la fase de rodaje para el despegue, se produjo la pinchadura del neumático del tren de nariz.				

Aeronave		Nº	MATRÍCULA		PU-MPR
Tipo	Avión	Marca	Pipistrel	Modelo	Treiner
Nº Serie		PMD	0 – 2250kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO		Rodaje	
Lugar de Salida	Aeropuerto Inter. San Fernando		Código	SADF
Lugar de Destino	Aeródromo Lobos		Código	BOS
Duración Vuelo		Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación general - Entrenamiento			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2