

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
726641-21	INTERVENCIÓN	02/01/21	20:00

Lugar del suceso								
Lugar	Localidad Arturo Seguí – La Plata							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	°	'	'	S	°	'	'	W

Reseña	Categoría de suceso	1	MED	2
<p>En un vuelo local de entrenamiento, a 1800 pies, el piloto al mando comenzó a sentirse descompuesto por lo que decidió realizar un aterrizaje en un campo no preparado. No se produjeron daños a la aeronave ni lesiones al piloto.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-LMM	
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA-A-28-236
Nº Serie	28-7410078	PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo		EN RUTA / CRUCERO		
Lugar de Salida	Aeropuerto de La Plata		Código	SADL	
Lugar de Destino	Aeropuerto de La Plata		Código	SADL	
Duración Vuelo	01:20	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1