

INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2021-03323626 -APN-DNISAE#JST

Título: Falla o malfuncionamiento del grupo motor, Pipistrel Virus, matrícula LV-S045,
Aeropuerto Internacional San Fernando, provincia de Buenos Aires

Fecha y hora del suceso: 09 de enero de 2021 a las 21:30 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
3323626-21	INTERVENCIÓN	09/01/21	21:30

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto San Fernando							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	27'	18'	S	58°	35'	29'	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2	
Durante un vuelo de navegación, en la fase de aproximación se produjo una falla en el sistema de acelerador del motor. La maniobra se llevó a cabo con exceso de velocidad por falta de control de potencia. No se declaró en emergencia. El aterrizaje fue normal, sin daños ni lesiones.					

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-S045	
Tipo	Avión	Marca	Pipistrel	Modelo	Virus
Nº Serie		PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo		APROXIMACIÓN	
Lugar de Salida	Aeropuerto Tandil			Código DIL
Lugar de Destino	Aeropuerto San Fernando			Código SADF
Duración Vuelo	01:00	Nº Vuelo	-	MET VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1