

INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2021-08334346-APN-DNISAE#JST

Título: Otros, Piper PA-23, matrícula LV-LMP, Aeropuerto Internacional San Fernando,
provincia de Buenos Aires

Fecha y hora del suceso: 29 de enero de 2021 a las 13:30 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
8334346-21	INTERVENCIÓN	29/01/21	13:30

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional San Fernando							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	27'	16"	S	58°	35'	27"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	OTHR	2	
Durante el rodaje se produjo desbande de cubierta del tren principal izquierdo sin provocar daños. No hubo lesiones.					

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-LMP
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA-23	
Nº Serie	AR27-7405371	PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo		ATERRIZAJE	
Lugar de Salida	Aeropuerto Río Cuarto			Código SAOC
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional San Fernando			Código SADF
Duración Vuelo	01:30	Nº Vuelo	-	MET
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1