



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
20096630-21	ACCIDENTE	06/03/21	12:20

Lugar	Zona rural, 20 km al sur de Uspallata							
Provincia	Mendoza							
Coordenadas geográficas	32°	45'	48"	S	69°	23'	24"	W
Elevación / Altitud / FL	10.144 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	WSTRW	2	LOC-I
Durante un vuelo de aviación general (entrenamiento de vuelo en montaña), en la fase de crucero, la aeronave ingresó en una condición de viento descendente sobre la ladera de un cerro precordillerano, que provocó la pérdida de control en vuelo y posterior impacto contra el terreno.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-S084	
Tipo	Avión	Marca	Tecnam	Modelo	P2002 MKII
Nº Serie	557	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	EN RUTA / CRUCERO			
Lugar de Salida	Aerotec Rivadavia (Mendoza)	Código	RAE		
Lugar de Destino	Aerotec Rivadavia (Mendoza)	Código	RAE		
Duración Vuelo	-	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	1	0	0	1
Ninguna	1	0	0	1
Total	2	0	0	2