



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
20098649-21	INCIDENTE GRAVE	06/03/21	13:30

Lugar	Timbues							
Provincia	Santa Fe							
Coordenadas geográficas	32°	40'	59"	S	60°	46'	38"	W
Elevación / Altitud / FL	ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	FUEL	2
Durante un vuelo local de aviación general desde el aeródromo de San Lorenzo, se produjo una pérdida parcial de potencia; por lo que la piloto decidió realizar un aterrizaje de emergencia en un lote con rastrojo de soja. El aterrizaje se produjo de modo normal, sin daños ni lesiones.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-ITP	
Tipo	Avión	Marca	Petrel	Modelo	912i
Nº Serie		PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	EN RUTA / CRUCERO			
Lugar de Salida	AD Privado Aeroclub San Lorenzo	Código	AP01		
Lugar de Destino	AD Privado Aeroclub San Lorenzo	Código	AP01		
Duración Vuelo	00:15	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2