

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
22565513-21	INTERVENCIÓN	12/03/21	22:00

Lugar del suceso								
Lugar	A 800 metros al sur de la cabecera 35 del Aeródromo de Ayacucho							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	37°	10'	30'	S	58°	28'	5'	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2
<p>Durante un vuelo de aviación general de entrenamiento, durante el despegue a 250 pies de altura, se produjo la pérdida de potencia total del motor, por lo que el piloto decidió realizar un aterrizaje de emergencia sobre un campo, impactando con un alambrado rural.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-X665	
Tipo	Ultraliviano EXP	Marca	Horacio José Fernández	Modelo	Volador II
Nº Serie	001	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo		DESPEGUE		
Lugar de Salida	Aeródromo de Ayacucho		Código	AYA	
Lugar de Destino	Aeródromo de Ayacucho		Código	AYA	
Duración Vuelo	-	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1