



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
41953974-21	ACCIDENTE	11/05/21	21:25

<b>Lugar</b>	Aeropuerto Internacional Presidente Perón							
<b>Provincia</b>	Neuquén							
<b>Coordenadas geográficas</b>	38°	56'	56"	S	68°	9'	21"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	891 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	ARC	2
En un vuelo de aviación general de entrenamiento, la aeronave aterrizó con el tren de aterrizaje retraído.				

<b>Aeronave</b>	Nº	1	<b>MATRÍCULA</b>	LV-GUK	
<b>Tipo</b>	AVION	<b>Marca</b>	CESSNA	<b>Modelo</b>	C182
<b>Nº Serie</b>	R18200315	<b>PMD</b>	0-2250 kg	<b>Daños</b>	De Importancia
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	ATERRIZAJE			
<b>Lugar de Salida</b>	Aeropuerto Internacional Presidente Perón	<b>Código</b>	SAZN		
<b>Lugar de Destino</b>	Aeropuerto Internacional Presidente Perón	<b>Código</b>	SAZN		
<b>Duración Vuelo</b>	00:40	<b>Nº Vuelo</b>	<b>MET</b>	VMC	
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	0	0	1
<b>Total</b>	1	0	0	1