



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
59718268-21	ACCIDENTE	04/07/21	21:20

Lugar	Aeroclub Villa Mercedes							
Provincia	San Luis							
Coordenadas geográficas	33°	38'	25"	S	65°	25'	12"	W
Elevación / Altitud / FL	1.667 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	RE	2
En un vuelo de aviación general, durante la carrera de aterrizaje, la aeronave perdió el control, produciéndose una salida de pista y previo a su detención, capotó.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-OMS	
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA-A-38-112
Nº Serie	38-80-AO184	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Aeroclub Villa Mercedes				
Operador	Aeroclub Villa Mercedes				

Itinerario	FASE DE VUELO	ATERRIZAJE			
Lugar de Salida	Aeroclub Villa Mercedes	Código	CED		
Lugar de Destino	Aeroclub Villa Mercedes	Código	CED		
Duración Vuelo	00:50	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2