

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
62293219-21	INCIDENTE GRAVE	08/07/21	16:45

Lugar del suceso								
Lugar	Aeroparque Jorge Newbery							
Provincia	C.A.B.A.							
Coordenadas	34°	33'	35"	S	058°	24'	54"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	F-NI	2
En un vuelo de aviación comercial regular, se detectó humo en la cabina luego del despegue. Como consecuencia de ello, la tripulación se declaró en emergencia y retornó al aeródromo de salida.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-CMB
Tipo	Avión	Marca	Embraer	Modelo E190-100 IGW
Nº Serie	19000448	PMD	27001-272000 kg	Daños Ninguno
Propietario	Aerolíneas Argentinas S.A.			
Operador	Aerolíneas Argentinas S.A.			

Itinerario	Fase de Vuelo			ASCENSO INICIAL	
Lugar de Salida	Aeroparque Jorge Newbery			Código	SABE
Lugar de Destino	Aeropuerto S.A. Santiago Germano			Código	SAMR
Duración Vuelo	00:15	Nº Vuelo	AR1434	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	5	69	0	74
Total	5	69	0	74

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.