

Informe de Intervención Sucesos Aeronáuticos



Fallo de sistema/componente (grupo motor)

Privado

APC Supercosa, LV-X794

Aeroclub Oliva, Córdoba

01 de agosto de 2021

69380993/21



Ministerio de Transporte
Argentina

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 23 de Agosto de 2021

Referencia: LV-X794 - Traslado de actuaciones para su archivo

En atención de lo analizado por los investigadores designados para llevar a cabo la investigación técnica del suceso ocurrido el 01 de agosto de 2021, a la aeronave experimental APC SUPERCOSA, matrícula LV-X794, en el aeroclub Oliva, provincia de Córdoba; teniendo en cuenta las características del mismo y las condiciones que presentó la aeronave luego de éste, esta Dirección Nacional considera pertinente no avanzar en la investigación debido a que la ocurrencia no representa afectación de índole alguna para la seguridad operacional.

Por lo anteriormente expuesto se da traslado de las actuaciones para su archivo.



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
69380993/21	INTERVENCIÓN	01/08/2021	17:00

Lugar	Aeroclub Oliva							
Provincia	Córdoba							
Coordenadas geográficas	32°	10'	29"	S	63°	32'	49"	W
Elevación / Altitud / FL	879ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2	LOC-I
Por causas que se desconocen una aeronave cayó en el Aeroclub Oliva, ubicado en la ruta nacional 9. Piloto sin lesiones.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-X794	
Tipo	Avión	Marca	APC	Modelo	Supercosa
Nº Serie	1	PMD	0 – 2250kg	Daños	De importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO		Despegue	
Lugar de Salida	Aeroclub Oliva		Código	OLV
Lugar de Destino	Aeroclub Oliva		Código	OLV
Duración Vuelo	00:03	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General – De prueba			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1