

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
97299571-21	ACCIDENTE	09/10/21	21:30

<b>Lugar</b>	LAGO ROSARIO							
<b>Provincia</b>	CHUBUT							
<b>Coordenadas geográficas</b>	43°	15'	1"	S	71°	20'	56"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	2.200 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	FUEL	2
Durante un vuelo de aviación general, en vuelo nivelado el motor de la aeronave se detuvo por lo que se realizó un amerizaje en el lago que se estaba sobrevolando.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-GBY	
<b>Tipo</b>	AVIÓN	<b>Marca</b>	PIPER	<b>Modelo</b>	PA-18-150
<b>Nº Serie</b>	18-6154	<b>PMD</b>	0-2250 kg	<b>Daños</b>	De Importancia
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO		EN RUTA / CRUCERO		
<b>Lugar de Salida</b>	AERÓDROMO TREVELÍN, CHUBUT		<b>Código</b>	TVN	
<b>Lugar de Destino</b>	AERÓDROMO TRELIVIN, CHUBUT		<b>Código</b>	TVN	
<b>Duración Vuelo</b>	-	<b>Nº Vuelo</b>	-	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General – Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	2	0	0	2
<b>Total</b>	2	0	0	2