

Informe de Intervención

Sucesos Aeronáuticos



Fallo de sistema/componente (no del grupo motor)

Aeroclub San Rafael

Tecnam P-2002-S, LV-S065

Aeropuerto San Rafael, Mendoza

17 de octubre de 2021

99214512/21



Ministerio de Transporte
Argentina

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 1 de Noviembre de 2021

Referencia: LV-S065 - Traslado de actuaciones para su archivo

En atención de lo analizado por los investigadores designados para llevar a cabo la investigación técnica del suceso ocurrido el 17 de octubre de 2021, a la aeronave Tecnam, modelo P2002 Sierra, matrícula LV-S065, en el Aeropuerto de San Rafael, provincia de Mendoza; teniendo en cuenta las características del mismo y las condiciones que presentó la aeronave luego de éste, esta Dirección Nacional considera pertinente no avanzar en la investigación debido a que la ocurrencia no representa afectación de índole alguna para la seguridad operacional.

Por lo anteriormente expuesto se da traslado de las actuaciones para su archivo.



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
99214512	INTERVENCIÓN	17/10/2021	21:00

LUGAR DEL SUCESO								
Lugar	AEROPUERTO SAN RAFAEL							
Provincia	MENDOZA							
Coordenadas geográficas	34°	35'	16"	S	68°	24'	13"	W
Elevación / Altitud / FL	2476 FT							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2	RE
Durante el aterrizaje sufre la pinchadura de neumático de tren principal derecho y se detiene en la faja de seguridad del aeródromo.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-S065	
Tipo	AVIÓN	Marca	TECNAM	Modelo	P2002 SIERRA
Nº Serie	550	PMD	0-2250 KG	Daños	NINGUNO
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO				
Lugar de Salida	AEROPUERTO SAN RAFAEL		Código	SAMR	
Lugar de Destino	AEROPUERTO SAN RAFAEL		Código	SAMR	
Duración Vuelo	00:10	Nº Vuelo	2	MET	VMC
Tipo de Operación	AVIACION GENERAL - ENTRENAMIENTO				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	1
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2