

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
102726258-21	INCIDENTE	26/10/21	13:30

Lugar	Aeropuerto Internacional San Fernando							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	27'	18"	S	58°	35'	29"	W
Elevación / Altitud / FL	10 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	F-NI	2
<p>Luego de un doble rejected take off debido a lectura de alta temperatura en el motor 2, la tripulación decidió cancelar el vuelo. Cuando se encontraba rodando hacia hangar se produjo un principio de incendio en el tren de aterrizaje principal izquierdo, el cual fue extinguido por la tripulación, quedando la aeronave sobre la calle de rodaje.</p>				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-BPO	
Tipo	AVIÓN	Marca	LEARJET	Modelo	35 A
Nº Serie	343	PMD	5701-27000 kg	Daños	Leves
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			RODAJE	
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional San Fernando			Código	SADF
Lugar de Destino	Aeropuerto General Roca			Código	SAHR
Duración Vuelo	-	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Trabajo Aéreo - Sanitario				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	5	0	7
Total	2	5	0	7