

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
105109331-21	ACCIDENTE	30/10/21	17:20

<b>Lugar</b>	Aeropuerto Catamarca							
<b>Provincia</b>	Catamarca							
<b>Coordenadas geográficas</b>	28°	35'	35"	S	65°	45'	4"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	1.556 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	ARC	2
En un vuelo privado de aviación general, durante la fase de aterrizaje, la aeronave experimentó un contacto anormal con la pista (tren plegado).				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-OAR
<b>Tipo</b>	AVIÓN	<b>Marca</b>	AEROSTAR	<b>Modelo</b> 601-P
<b>Nº Serie</b>	61-7963297	<b>PMD</b>	2251-5700 kg	<b>Daños</b> De Importancia
<b>Propietario</b>	Privado			
<b>Operador</b>	Privado			

Itinerario	FASE DE VUELO	ATERRIZAJE		
<b>Lugar de Salida</b>	LAD Tecnodesierto	<b>Código</b>	LAD 2834	
<b>Lugar de Destino</b>	Aeropuerto Catamarca	<b>Código</b>	SANC	
<b>Duración Vuelo</b>	00:25	<b>Nº Vuelo</b>	1	<b>MET</b> VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Ejecutiva			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	0	0	1
<b>Total</b>	1	0	0	1