



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
105110377	ACCIDENTE	30/10/2021	13:40

LUGAR DEL SUCESO								
Lugar	ZONA RURAL MARCOS PAZ							
Provincia	BUENOS AIRES							
Coordenadas geográficas	34°	42'	22"	S	58°	53'	34"	W
Elevación / Altitud / FL	82 FT							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	FUEL	2
En un vuelo de aviación general de instrucción, en la fase de crucero, la aeronave experimentó pérdida de potencia de motor, realizando un aterrizaje de emergencia en un campo no preparado.				

Aeronave		Nº	1	MATRÍCULA	LV-GKC
Tipo	AVIÓN	Marca	TECMAN	Modelo	P2002-JF
Nº Serie	264	PMD	0-2250 KG	Daños	IMPORTANCIA
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			
Lugar de Salida	ADM MORON		Código	SADM
Lugar de Destino	ADM MORON		Código	SADM
Duración Vuelo	00:05	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	AVIACION GENERAL - INSTRUCCION			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2