

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
29824857-24	ACCIDENTE	17/11/21	18:30

Lugar del suceso								
Lugar	Zona rural de Rauch							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	36°	63'	38"	S	58°	76'	11"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	LALT	2	LOC-I
<p>Durante un vuelo de aviación general de traslado, en la fase de crucero, el helicóptero colisionó con una línea de cables de tendido eléctrico que se encontraban a 4 metros de altura, lo que provocó la pérdida de control en vuelo. La aeronave impactó con el terreno y posteriormente se incendió.</p>					

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-ZRH	
Tipo	Helicóptero	Marca	Robinson	Modelo	R22 - Beta
Nº Serie	2958	PMD	0-2250 kg	Daños	Destruída
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo			CRUCERO	
Lugar de Salida	Ad. La Plata / Tolosa / Ensenada			Código	PTL
Lugar de Destino	Ad. Tandil			Código	
Duración Vuelo	02:10	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Traslado				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	1	0	0	1
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	1	0	0	1

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.