



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
113471705-21	ACCIDENTE	20/11/21	12:35

Lugar	Aeródromo Intendente Alvear							
Provincia	La Pampa							
Coordenadas geográficas	35°	14'	1"	S	63°	33'	56"	W
Elevación / Altitud / FL	127ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	GCOL	2
En un vuelo privado de Aviación General, al ingresar a la ATZ del aeródromo de Intendente Alvear, realizaba un reconocimiento del lugar, iniciando el circuito, confunde la pista con su lateral derecho, en una zona recientemente sembrada, aterrizando en ella y capotando sobre el final de su carrera de aterrizaje.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-BXJ	
Tipo	Avión	Marca	CESSNA	Modelo	152
Nº Serie	152-83463	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	ATERRIZAJE			
Lugar de Salida	General Pico	Código	GPI		
Lugar de Destino	Intendente Alvear	Código	IAL		
Duración Vuelo	00:40	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1