

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
65127350-22	INCIDENTE	26/11/21	16:20

Lugar del suceso								
Lugar	FIR SIS, proximidades de posición BOKIL, entre los FL330 y FL320							
Provincia	Misiones							
Coordenadas	°	'	"	S	°	'	"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	MAC	2
En ruta durante el descenso de una aeronave comercial se activa el TCAS señal de TA por tránsito convergente de otra aeronave comercial que se encontraba en crucero.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-HKN	
Tipo	Avión	Marca	Boeing	Modelo	B-738
Nº Serie	-	PMD	27001-272000 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Flybondi Líneas Aéreas				
Operador	Flybondi Líneas Aéreas				

Itinerario	Fase de Vuelo			EN RUTA / CRUCERO	
Lugar de Salida	Aeroparque Jorge Newbery			Código	SABE
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional de Posadas			Código	SARP
Duración Vuelo	-	Nº Vuelo	FO5120	MET	IMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	S/D	S/D	0	S/D

Aeronave	Nº	2	Matrícula	N538LA	
Tipo	Avión	Marca	Boeing	Modelo	B-763
Nº Serie	-	PMD	27001-272000 kg	Daños	Ninguno
Propietario	LATAM Líneas Aéreas				
Operador	LATAM Cargo				

Itinerario	Fase de Vuelo		EN RUTA / CRUCERO		
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional Guarulhos			Código	SBGR
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez - Chile			Código	SCEL
Duración Vuelo	-	Nº Vuelo	1504	MET	IMC
Tipo de Operación	Aviación comercial – No Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	5	0	0	5
Total	5	0	0	5

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.