

# Informe de Intervención

## Sucesos Aeronáuticos



Pérdida de altitud

Privado

Schleicher ASK-18-AR, LV-DBH

La Plata, Buenos Aires

26 de diciembre de 2021

125633336/21



Ministerio de Transporte  
Argentina

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 25 de Marzo de 2022

**Referencia:** LV-DBH - Traslado de actuaciones para su archivo

---

En atención de lo analizado por los investigadores designados para llevar a cabo la investigación técnica del suceso ocurrido el 26 de diciembre de 2021, al planeador Schleicher, modelo ASK-18-AR, matrícula LV-DBH, en zona rural de La Plata, provincia de Buenos Aires; teniendo en cuenta las características del mismo y las condiciones que presentó la aeronave luego de éste, esta Dirección Nacional considera pertinente no avanzar en la investigación debido a que la ocurrencia no representa afectación de índole alguna para la seguridad operacional.

Por lo anteriormente expuesto se da traslado de las actuaciones para su archivo.



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
125633336/21	INTERVENCIÓN	26/12/2021	19:10

<b>Lugar</b>	Zona rural de La Plata							
<b>Provincia</b>	Buenos Aires							
<b>Coordenadas geográficas</b>	35°	01'	12"	S	57°	55'	22"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	35ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	LOLI	2
En un vuelo de aviación general, el planeador perdió altitud, no logró regresar al aeródromo y aterrizó en un campo.				

Aeronave	Nº	MATRÍCULA	LV-DBH
<b>Tipo</b>	Planeador	<b>Marca</b> Schleicher	<b>Modelo</b> ASK-18-AR
<b>Nº Serie</b>	004	<b>PMD</b> 0 – 2250kg	<b>Daños</b> Ninguno
<b>Propietario</b>	Privado		
<b>Operador</b>	Privado		

Itinerario	FASE DE VUELO	Crucero
<b>Lugar de Salida</b>	Aeródromo Gómez	<b>Código</b> GOZ
<b>Lugar de Destino</b>	Aeródromo Gómez	<b>Código</b> GOZ
<b>Duración Vuelo</b>	<b>Nº Vuelo</b>	<b>MET</b> VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General – Entrenamiento	

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	0	0	1
<b>Total</b>	1	0	0	1