

INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2022-00498944-APN-DNISAE#JST

Título: Falla o malfuncionamiento de sistema o componente (no del grupo motor),
Cessna 208B Grand Caravan, matrícula LV-BMP, Aeropuerto Internacional Tte.
Benjamín Matienzo, provincia de Tucumán

Fecha y hora del suceso: 30 de diciembre 2021 a las 19:10 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
498944-22	INCIDENTE	30/12/21	19:10

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Tte. Benjamín Matienzo							
Provincia	Tucumán							
Coordenadas	26°	50'	27'	S	65°	06'	17'	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
<p>En un vuelo de transporte aéreo no regular, en la fase de crucero, la tripulación se declara en emergencia por precaución, al sentir olor a humo en cabina.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-BMP	
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	208B Grand Caravan
Nº Serie	208B1271	PMD	2251-5700 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo			EN RUTA / CRUCERO	
Lugar de Salida	Aeropuerto Coronel Felipe Varela			Código	SANC
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional Tte. Benjamín Matienzo			Código	SANT
Duración Vuelo	00:40	Nº Vuelo	3	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial – No Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	2	0	4
Total	2	2	0	4