



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
504600/22	INTERVENCIÓN	31/12/2021	18:32

Lugar	Proximidades Santo Tomé							
Provincia	Corrientes							
Coordenadas geográficas	28°	50'	59"	S	56°	55'	54"	W
Elevación / Altitud / FL	235FL							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
En un vuelo de aviación comercial regular durante el ascenso la tripulación detectó una fisura en el parabrisas derecho. La tripulación decidió el retorno de modo precautorio al aeropuerto de salida.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-HKN	
Tipo	Avión	Marca	Boeing	Modelo	B-737-800
Nº Serie	30734	PMD	27001-272000kg	Daños	Ninguno
Propietario	Fly Bondi				
Operador	Fly Bondi				

Itinerario	FASE DE VUELO	Ascenso inicial			
Lugar de Salida	Aeropuerto Inter. Posadas	Código	SARP		
Lugar de Destino	Aeroparque Jorge Newbery	Código	SABE		
Duración Vuelo	01:01	Nº Vuelo	FO5121	MET	
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	6	181	0	187
Total	6	181	0	187